

**Василевский О.В.,\*****Кухарь В.В.\*\***

\* ООО «Метинвест – Мариупольский ремонтно-механический завод», г. Мариуполь, Украина,

\*\* ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», г. Мариуполь, Украина

E-mail: kvv.mariupol@gmail.com

## ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЧИН ПОЛОМОК, ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ КОВКИ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА

УДК 621.73

Проанализированы показатели, характеризующие качество изделий для металлургического оборудования и транспорта, производимых процессами ковки. Показана взаимная связь между показателями качества кованых поковок и стойкостью деталей, изготовленных из таких поковок. В условиях кузнечно-прессового цеха ООО «Метинвест – Мариупольский ремонтно-механический завод» проведен ряд экспериментально-промышленных исследований, позволивших определить влияние механических свойств, макроструктуры, микроструктуры, получаемых при используемых режимах ковки, на эксплуатационные свойства кованых деталей. Исследования проводили относительно продукции, производимой из сталей 25Х1М1Ф, 40ХН2МА и Сталь 45 на гидравлическом ковочном прессе модели ДП1141А1 номинальной силой 12,5 МН. Для анализа использовали спектральный метод определения химического состава сталей, ультразвуковой метод контроля, металлографические методы определения ликвации по серному отпечатку, макроструктуры и микроструктуры, стандартизованные методы механических испытаний. Кроме изучения непосредственно мест изломов и разрушений, уделяли значительное внимание технологическим и термомеханическим режимам, при которых были откованы вышедшие из строя изделия. Выполненное обобщение причин поломок деталей «Мундштук», «Дорн 12», «Ролик», «Ось» позволило определить, что основным направлением повышения стойкости деталей металлургического оборудования и транспорта является разработка режимов ковки, обеспечивающих по сечению равномерность накопленной деформации (локальной проработки литого металла), однородность микроструктуры и, как правило, равномерность механических свойств.

**Ключевые слова:** кованое изделие, режим ковки, уков, показатели качества, микроструктура, причина поломки, методы контроля качества.

### Введение

Наиболее нагруженные детали металлургического оборудования и транспорта изготавливают исключительно способами обработки металлов давлением, причем ведущую роль играют процессы ковки [1]. Долговечность работы таких деталей зависит от показателей их качества. В свою очередь качество кованых поковок определяется возможностью получения из них деталей необходимых геометрических размеров с заданной чистотой поверхности, обеспечением требуемых механических свойств, структурой, отсутствием поверхностных и внутренних дефектов. В работе [2] отмечено, что свойства кованого изделия обусловлены практически всем циклом его изготовления: маркой стали, исходным качеством слитка (что зависит от метода выплавки, условий кристаллизации и т.п.), условием нагрева и температурными интервалами ковки, термомеханическим режимом ковки, режимом термической обработки поковок. Также качество поковки зависит от характера микроструктуры стали, оцениваемой размерами зерна. Чем более мелкозернистая структура поковки, тем более высокими механическими и эксплуатационными свойствами обладает кованое изделие.

### Анализ последних исследований и публикаций

Требования к качеству металлопродукции приводятся в стандартах, конструкторской и технологической документации, технических условиях (ТУ), договорах на поставку. Для контроля качества изготовленной продукции устанавливают приемо-сдаточные и периодические испытания, которые должны обеспечивать достоверную проверку всех свойств выпускаемой продукции, подлежащих контролю. Для повышения качества металлопродукции и уменьшения её себестоимости проводят комплексные мероприятия по снижению уровня брака на всех этапах производства. Так для получения инструментальных сталей высокого качества они могут быть выплавлены в открытых электропечах с последующей внепечной обработкой на установке «печь - ковш» и вакууматорах с рафинированием в печах электрошлакового переплава (ЭШП), как это делают, например, на предприятии «Днепропресссталь» (г. Запорожье) [3, 4]. Передовой опыт данного предприятия, использующего большое количество разнообразного оборудования, показывает целесообразность производства кузнецких слитков открытой дуговой выплавкой с использованием электрошлакового переплава. Дальнейшее сочетание способов обработки металлов давлением (ОМД) представляет собой совокупность нескольких технологических схем, обеспечивающих получение целого ряда профилей определенного качества. Структура изделий и их служебные свойства оп-

ределяются технологией ОМД: сочетанием способов деформирования, величинами единичных обжатий, скоростями, температурой и суммарной степенью деформации. Наряду с традиционными схемами ковки и прокатки инструментальных сталей используются нетрадиционные схемы, включающие прокатку слитков с последующей ковкой катаных заготовок на сортовые профили [4]. Однако, изложенные технологические решения справедливы только в отношении сортамента небольшой массы.

В поковках с вытянутой осью встречаются следующие виды брака [5]: дефекты металлургического происхождения; дефекты нагрева; дефекты, возникающие при ковке; невыдержаные показатели механических свойств и макроструктуры. Качество и стойкость кованых деталей, как правило, определяется комплексом механических свойств материала. Для жаропрочных сталей это высокая длительная прочность и сопротивление ползучести. Традиционно проверку показателей качества осуществляют на продольных образцах, отобранных из припуска у шейки, обращенной к прибыльной части слитка. Сопоставление твердости поковок, их механических свойств, макроструктуры, микроструктуры с результатами эксплуатации позволяет оценить влияние данных параметров на изменение срока службы кованой детали. Особое влияние приобретает качество структуры сталей в машиностроении и при производстве деталей, работающих в условиях высоких температур и при постоянных нагрузках [6, 7].

В технической литературе не в достаточной степени освещены данные по анализу стойкости деталей металлургического оборудования и транспорта. Большая часть исследований затрагивает вопросы стойкости прокатных валков или роликов, как наиболее нагруженного и дорогостоящего инструмента в металлургии [8–10]. Эксплуатационная стойкость валков прокатного стана в значительной мере зависит от макро- и микроструктуры, количества остаточного аустенита, размера (балла) зерна, характера карбидной сетки, формы и характера распределения неметаллических включений. Т.е. качество исходного слитка в значительной мере влияет на стойкость деталей. Вытянутые в процессе пластической деформации включения и ликвационные участки становятся концентриаторами напряжений, а, в дальнейшем, – очагами микро- и макротрешин. Остаточный аустенит отрицательно влияет на стойкость валков [10, 11]. По данным металлографических исследований [11], проведенных на Магнитогорском металлургическом комбинате, около 70 % поломок валов вызвано нарушением режимов эксплуатации, 15 % случаев – неравномерной структурой, и 15 % случаев – сочетанием этих двух факторов. Валки, показавшие максимальную стойкость, имели равномерную мелкозернистую структуру, а валки с крупнозернистой структурой металла обеспечивали минимальный уровень стойкости.

Таким образом, анализ причин поломок деталей металлургического оборудования и транспорта с учетом технологии производства в условиях определенного предприятия позволит выявить основные направления повышения качества и улучшения эксплуатационных свойств на этапе их изготовления.

### Цель работы

Целью данной работы является анализ основных показателей качества и технологических условий производства кованых деталей металлургического оборудования и транспорта для выявления причин их поломок и определения направлений повышения их эксплуатационных свойств.

### Изложение основного материала

Для определения влияния механических свойств, макроструктуры, микроструктуры, получаемых при используемых режимах ковки, на эксплуатационные свойства кованых деталей был проведен ряд экспериментально-промышленных исследований в условиях кузнецко-прессового цеха ООО «Метинвест – Мариупольский ремонтно-механический завод» (ООО «Метинвест – МРМЗ»), ранее – блок ремонтных цехов ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича». Во всех случаях ковку проводили на гидравлическом ковочном прессе ДП 1141А1 номинальной силой 12,5 МН.

**Деталь «Мундштук».** Проведено исследование вышедшей из эксплуатации детали «Мундштук». Деталь изготавливалась из поковки IV группы КП 490 ГОСТ 8479, материал – 40ХН2МА. Эскиз поковки представлен на рис. 1. Ковку поковки производили из шестигранного слитка массой 10500 кг. Наружный диаметр слитка после обкатки составлял 800 мм. Обжатия производили плоскими бойками шириной 300 мм. Ковку проводили по схеме «квадрат-пластина-квадрат» с обкаткой на круг на последнем проходе. Разрушение произошло на расстоянии 1230 мм от




Рис.1 – Эскиз поковки для детали «Мундштук»

одного из торцов по диаметру 500 мм, уков (соотношение площадей поперечного сечения исходного слитка и поковки) на данной шейке составил  $U = 2,0$ .

Излом перпендикулярный оси детали, неоднородный по макрорельефу; у наружной поверхности на глубине 40 мм четко просматривается стенка усталостных трещин – притертая, окисленная, с грубым храповым узором, распространившаяся на  $\frac{1}{4}$  часть длины окружности детали. Далее, на глубину 85 мм, распространяется сглаженная зона крупнокристаллического зернистого строения. В осевой зоне детали грубый камневидный излом (рис. 2). Результаты механических испытаний металла показали заниженные значения предела текучести: фактически  $\sigma_{0,2} = 394$  МПа, требуемые  $\sigma_{0,2} = 490$  МПа.

Проведенные исследования макроструктуры детали показали укрупнение ликваторов, с появлением пятен интенсивной окраски диаметром до 1,5...2 мм, в направлении осевой зоны детали. Микроструктура металла (рис. 3) неоднородна по величине зерна, на фоне участков с балом № 8...9 присутствуют участки с балом № 5...6. Проведенные макро- и микроструктурные исследования показали, что используемые режимы ковки не позволили в достаточной мере добиться проработки литой структуры металла. Это не позволило в полном объеме устранить дендритную и зональную неоднородность металла, измельчить зерно, и, как следствие, не позволило обеспечить необходимые механические свойства детали, что привело к преждевременному выходу её из строя.



Рис. 2 – Излом металла по месту разрушения детали «Мундштук» (фрагмент)




Рис. 3 – Микроструктура металла по месту разрушения детали «Мундштук» (фрагмент)

**Деталь «Дорн 12».** Исследовали качества металла разрушившегося дорна 12" (чертеж № ТП-6346А, рис. 4), изготовленного из стали марки 40ХН2МА ГОСТ 4543, поковка гр. III ГОСТ 8479, твердость 260...300 НВ. По номенклатуре дорн может быть изготовлен также из стали 25Х1М1Ф. Поковку (рис. 4) ковали из шестигранного слитка массой 5000 кг. Наружный диаметр слитка после обкатки составляет 600 мм. Обжатия проводили плоскими бойками шириной 300 мм. Ковку производили по схеме «квадрат-пластина-квадрат» с обкаткой на круг на последнем проходе. Диаметр поковки в месте разрушения дорна составил 345 мм (после механической обработки 310 мм). Уков составил  $U = 2,8$ .

Трещина, выявленная на поверхности дорна, имеет притертую поверхность характерную для усталостного разрушения и распространяется перпендикулярно поверхности на глубину 50 ... 60 мм. Остальная часть излома имеет крупнокристаллическое строение. В  $\frac{1}{4}$  толщины дорна в изломе имеются крупные вырывы с наклонными площадками. Макроструктура по серному отпечатку характеризуется равномерным распределением ликваторов средней интенсивности окраски в виде укрупненных точек (рис. 5, а). Металл после травления плотного строения, без дефектов (рис. 5, б). Микроструктура металла дорна резко неоднородная по распределению структурных составляющих, состоит из относительно крупных зерен феррита, располагающихся широкими полосами, и полос сорбитообразного перлита с тонкой ферритной сеткой (рис. 6). Резко неоднородная и крупнозернистая структура ухудшила механические свойства металла и обусловила преждевременную поломку дорна.

Таким образом, низкое качество микроструктуры изделия было обусловлено неудовлетворительным выбором режимов ковки, вследствие чего по сечению металла наблюдается значительная неравномерность накопленной деформации.

**Деталь «Ролик».** На исследование была направлена проба, отобранныя в месте разрушения формирующего ролика моталки стана 1700, материал – Сталь 45 ГОСТ 1050, поковка гр. III ГОСТ 8479-70 (рис. 7). Поковку изготавливали из шестигранного слитка массой 5000 кг. Наружный диаметр слитка




Рис. 4 – Эскиз поковки для детали «Дорн 12»

после обкатки составляет 600 мм. Обжатия производили плоскими бойками шириной 300 мм. Ковку производили по схеме «квадрат-пластина-квадрат» с обкаткой на круг на последнем проходе. Разрушение произошло по галтельному переходу с диаметра 100 мм на диаметр 156 мм. Уков в месте разрушения составил  $U = 3,3$ . Излом имеет хрупкое крупнокристаллическое строение, дефектов металлографического происхождения в изломе не выявлено.




Рис. 5 – Макроструктура металла детали «Дорн 12» по серному отпечатку (а) и после травления (б)




Рис. 6 – Микроструктура металла детали «Дорн 12» × 100 (а) и × 200 (б)




Рис. 7 – Эскиз поковки для детали «Ролик»

Оценку микроструктуры проводили на продольных микрошлифах до и после травления 4 % спиртовым раствором  $\text{HNO}_3$ . Исследования металла показали, что микроструктура перлитно-ферритная, неоднородная по величине зерна, полосчатая, бал зерна колеблется от 1 по 6 номер по ГОСТ 5639-82 (рис. 8). Ролик имеет неудовлетворительную крупнозернистую неоднородную структуру, что способствовало его разрушению при эксплуатации.

Вследствие недостаточной интенсивности пластической деформации и неравномерности её распределения была получена поковка с неудовлетворительной микроструктурой. Следовательно, для улучшения качества изготавляемой поковки необходимо произвести оптимизацию режима пластической деформации металла, так как имеющейся технологический режим не позволяет добиться получения поковки с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

**Поковка «Ось».** Осваивали изготовление поковок для осей трамвайных вагонов (рис. 9), согласно требованиям ГОСТ 6144 и ГОСТ 6143. На первой партии осей после проведения ультразвукового контроля (УЗК) были выявлены дефекты. С целью установления природы выявленных дефектов были отобраны пробы для проведения металлографических исследований, в ходе которых определен химический состав заготовки спектральным методом по ГОСТ 18895, проведена оценка макро- и микроструктуры. Поковку изготавливали на паровоздушном ковочном молоте с МПЧ 2 т М1343 из предварительно

кованной на гидравлическом ковочном прессе (ДП1141А1) заготовки из стали 25Х1М1Ф. Суммарный уков при переделе «слиток – поковка «оси» составил 19,75. Ковку осуществляли в плоских бойках, схема ковки квадрат-квадрат-круг.



Рис. 8 – Микроструктура металла детали «Ролик» по излому × 50 (а), вдали × 50 (б), × 100 (в)

Исследование макроструктуры продольных темплетов, отобранных от исследуемой пробы, показало, что серные отпечатки имеют среднюю интенсивность окраски. В средней трети по толщине располагаются грубые ликвационные скопления в виде полос до 15 мм. После травления по местам скопления ликваторов произошло растрепливание металла (рис. 10). По ликвационным скоплениям были изготовлены микрошлифы, на которых выявлены грубые строчки сульфидов, имеющие протяженность до 2 мм. Загрязненность металла сульфидами оценена более 5 балла (рис. 11). Микроструктура оси неоднородная феррито-перлитная крупнозернистая (рис. 12). Значительные по протяженности скопления сульфидных включений фиксировали на УЗК как дефекты. Также выявлено, что выбранные режимы ковки не обеспечили равномерной проработки структуры металла (несмотря на высокий уков равный 19,75), что в дальнейшем негативно отразиться на эксплуатационных характеристиках изготовленных осей.




Рис. 9 – Эскиз поковки детали «Ось»




Рис. 10 – Макроструктура металла трамвайной оси по серному отпечатку




Рис. 11 – Загрязненность металла трамвайной оси неметаллическими включениями




Рис. 12 – Микроструктура металла трамвайной оси

Выбор новых эффективных режимов производства поковок валов необходимо проводить с учетом проведенных исследований схем ковки и термомеханических условий деформации.

## Выводы

В результате проведенных исследований выполнен комплексный анализ показателей качества кованого металла изделий для металлургического оборудования и транспорта, которые были разрушены в процессе эксплуатации или идентифицированы как дефектные после технологического цикла их изготовления. Выявлено, что неравномерность распределения металлографических показателей (характеристик макро- и микроструктуры, ликвационных явлений и др.), механических свойств, дефектов и неоднородность металла негативно сказывается на стойкости тяжело нагруженных деталей, вызывая их преждевременные поломки, при этом существенную роль играют технологические режимы ковки. Показано, что используемые на предприятии режимы ковки не в полной мере обеспечивают требуемые показатели качества кованых деталей. Для повышения равномерности распределения механических свойств по сечениям изделий необходимо обеспечение равномерной проработки структуры металла при ковке. Это требует изменения концепции разработки технологии ковки применительно к используемому в условиях предприятия инструменту путем выбора рациональных параметров обжатий, подач и кантовок, которые, в первую очередь, гарантируют требуемые показатели качества кованых изделий.

## Литература

1. Обработка металлов давлением в машиностроении / П. И. Полухин, В. А. Тюрин, П. И. Давидков, Д. Н. Витанов. – М.: Машиностроение; София: Техника, 1983. – 279 с.
2. Чухлеб В. Л. Основы разработки технологических процессов обработки давлением сталей и сплавов с прогнозируемым уровнем качества металлопродукции / В. Л. Чухлеб, А. Н. Тумко, А. В. Ашкелянец // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях, № 47. – С. 110-120.
3. Развитие производства крупных поковок из специальных сталей в условиях ПАО "Днепропресссталь" / А.И. Панченко, А.Н. Тумко, Е.С. Фомин и др. // Обработка материалов давлением: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2012. – № 2 (31). – С. 79-84.
4. Развитие технологии производства проката и поковок из высоколегированных инструментальных сталей в условиях ПАО «Днепропресссталь» / В.Н. Корниевский, А.С. Сальников, А.Н. Тумко, И.Н. Логозинский, П.А. Шибеко // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2013. – № 4 (37). – С. 153-159.
5. Зюбан Н.А. Исследование осевых дефектов кузнецких слитков и поковок из них валов роторов турбогенераторов / Н.А. Зюбан, Д.В. Руцкий, С.Б. Гаманюк // Технология машиностроения. – 2010. – № 11. – С. 13-16.
6. Кругасова Е.И. Надежность металла энергетического оборудования / Е.И. Кругасова. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240 с.
7. Кухарь В.В. Технологическая наследственность при формообразовании удлинённых поковок с заостренным концом способом продольного разрыва заготовки / В.В. Кухарь, С.А. Короткий, О.В. Васильевский // Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертіз : Міжнар. наук.-техн. конф. : тез. доповідей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – С. 98-99.
8. Прочность прокатных валков / П. И. Полухин, В.А. Николаев, В.П. Полухин и др. – Алма-Ата: Наука, 1984. – 295 с.
9. Кочура Н.Н. Стойкость роликов при многопроходном накатывании крупнопрофильных резьб / Н.Н. Кочура // Омский научный вестник. – 2011. – № 3 (103). – С. 87-90.
10. Боровик Л.И. Причины выхода из строя валков холодной прокатки / Л.И. Боровик, А.Ф. Пименов // Сталь. – 1961. – № 8. – С. 716-719.
11. Тарновский И.Я. Свободная ковка на прессах / И.Я. Тарновский, В.Н. Трубин, М.Г. Златкин. – М.: Машиностроение, 1967. – 327 с.

Поступила в редакцию 07.06.2016

**Vasylevskyi O.V., Kukhar V.V. Correlation between failures causes, quality indices and forging technology of products for metallurgical equipment and transport.**

Indices for characteristic of quality of products for the metallurgical equipment and transport that produced by forging were analyzed. Correlation between the quality indices of forged parts and durability of work-parts that made of such forgings is shown. The numbers of experimental and industrial research were made in terms of press-forging shop of LLC "Metinvest – Mariupol Mechanical Repair Plant" that allowed to determine the effect of the mechanical properties, macrostructure and microstructure, obtained by forging used modes, on the performance characteristics of forged parts. Investigations were carried out with respect to products manufactured from steel 25X1M1Ф, 40XH2MA and Steel 45 grades on the hydraulic forging press DP1141A1 model with 12.5MN nominal strength. Spectral method for determining the chemical composition of steel, ultrasonic inspection method, metallographic methods for determining segregation sulfuric fingerprint, macrostructure and microstructure, standardized methods of mechanical tests used to analyze. In addition to research directly to fractures and destruction of places, devoted considerable attention to technological and thermomechanical modes under which were to forge defective products. Executed generalization of breakdowns (failures) causes "Mouthpiece", "Dorn 12", "Roller", "Axis" parts has allowed to determine that the main direction of increasing the resistance of the details of metallurgical equipment and transport is the development of modes of forging that providing the uniformity of the accumulated deformation (local working of cast metal), and the uniformity of the microstructure, generally uniform of mechanical properties in the parts' cross sections.

**Keywords:** forged products, forging mode, reducing of square, quality indices, microstructure, failure cause, method of quality control.

## References

1. Polukhin P.I., Tyurin V.A., Davidkov P.I., Vitanov D.N. Obrabotka metallov davleniem v mashinostroenii [Metal Forming in Mechanical Engineering], M., Mashinostroenie; Sofija, Tehnika, 1983, 279 p.
2. Chukhleb V.L., Tumko A.N., Ashkeljanets A.V. Osnovy razrabotki tehnologicheskikh processov obrabotki давлением сталей и сплавов с прогнозируемым уровнем качества металлоизделий [Basics of development of technological processes of metalforming of steels and alloys with forecast level of products quality], Visnik Nacional'nogo tehnichnogo universitetu "KhPI", zb. nauk. pr., Temat. vyp. Novi rishennja v suchasnij tehnologijah, Kharkiv, NTU «KhPI», 2011, Vol. 47, pp. 110-120.
3. Panchenko A.I., Tumko A.N., Fomin E.S., etc. Razvitie proizvodstva krupnyh pokovok iz special'nyh stalej v uslovijah PAO "Dneprospecstal'" [The development of large forgings production from special steels in a JSC "DSS"], Obrabotka materialov давлением, sb. nauch. tr., Kramatorsk, DGMA, 2012, Vol. 2(31), pp. 79-84.
4. Kornievskiy V.N., Salnikov A.S., Tumko A.N., Logozinskiy I.N., Shibeko P.A. Razvitie tehnologii proizvodstva prokata i pokovok iz vysokolegirovannyh instrumental'nyh stalej v uslovijah PAO «Dneprospecstal'» [Development of the technology of production of rolled and forged products from high-alloys tool steels in a JSC "DSS"], Obrabotka materialov давлением, sb. nauch. tr., Kramatorsk, DGMA, 2013, Vol. 4(37), pp. 153-159.
5. Zhuban N.A., Rutskij D.V., Gamanjuk S.B. Issledovanie osevyh defektov kuznechnykh slitkov i pokovok iz nih valov potopov turbogenepatopov [A study of axial defects of forging ingots and forgings of these shafts rotors of turbogenerator], Tehnologija mashinostroenija, 2010, issue 11, pp. 13-16.
6. Krutasova E.I. Nadezhnost' metalla jenergeticheskogo oborudovanija [Reliability of the metal for power equipment], M., Energoizdat, 1981, 240 p.
7. Kukhar V.V., Korotkij S.A., Vasilevskij O.V. Tekhnologicheskaja nasledstvennost' pri formoobrazovanii udljinjonnyh pokovok s zaostrennym koncom sposobom prodol'nogo razryva zagotovki [Technological heredity in forming of elongated forgings with the pointed end by the process of longitudinal rupture of workpiece], Teoretichni i prikladni zadachi obrobki metaliv tiskom ta avtotehnichnih ekspertiz, mizhnar. nauk.-tehn. konf., tez. dopovidey, Vinnitsya, VNTU, 2011, pp. 98-99.
8. Polukhin P.I., Nikolaev V.A., Polukhin V.P., etc. Prochnost' prokatnyh valkov [Strength of the rolls], Alma-Ata: Nauka, 1984, 295 p.
9. Kochura N.N. Stojkost' rolikov pri mnogoprohodnom nakatyvanii krupnoprofil'nyh rez'b [Resistance rolls with multipass rolling of large-profile threads], Omskij nauchnyj vestnik, 2011, issue 3(103), pp. 87-90.
10. Borovik L.I., Pimenov A.F. Prichiny vyhoda iz stroja valkov holodnoj prokatki [Reasons of failure of the rolls for cold rolling], Stal', 1961, issue 8, pp. 716-719.
11. Tarnowski I.Ja., Trubin V.N., Zlatkin M.G. Svobodnaja kovka na pressah [Free forging by presses], M., Mashinostroenie, 1967., 327 p.