

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
ПРОГНОЗА ВЫХОДА ОСНОВНЫХ  
ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ И РАСЧЁТА  
НОРМ РАСХОДА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ**

© 2009 Рубчевский В.Н., к.т.н.,  
Чернышов Ю.А., к.т.н., Ткалич Г.Н.,  
Шабельникова Г.В.  
(ОАО «Запорожскокс»),  
Журавский А.А., к.т.н.,  
Шульга И.В., к.т.н., Торяник Э.И., к.т.н.,  
Беликов Д.В. (УХИН)

---

*Разработан комплекс прикладных программ, основанных на используемых и утвержденных нормативных методиках расчёта расходов сырья и материалов в основном производстве и прогноза выхода основных продуктов коксования. Используя данные программы можно моделировать различные технологические ситуации и, проанализировав их, оптимизировать работу коксохимического производства.*

## Углехимический журнал № 1-2 2009

*A set of applications system based on the use of approved and standard methods for calculating the costs of raw materials in production and forecast output of major products of coking is developed. Using these programs can be simulated and analyzed various technological situations to optimize the production of coke.*

Ключевые слова: коксохимическое производство, выход продуктов коксования, расход сырья и материалов, автоматизированная система.

**Р**азработка автоматизированных систем позволяет существенно сократить продолжительность выполнения расчётов и снижает вероятность ошибок. На ОАО «Запорожкокс» вычислительная техника широко применяется для проведения технологических расчётов, что значительно упрощает работу персонала, а также дает возможность проанализировать несколько вариантов работы предприятия и выбрать оптимальный. Такой анализ, в соответствии с кибернетическим законом необходимого разнообразия, является обязательным условием эффективной работы любой системы [1].

Программное обеспечение автоматизированных систем должно удовлетворять следующим требованиям:

- алгоритмы расчёта должны базироваться на применяемых в подотрасли и утвержденных в установленном порядке методиках, отражающих современные условия работы предприятий;
- программы должны быть достаточно простыми в применении и не вызывать трудностей при работе с ними пользователей со средним уровнем подготовки, соответствующей определенной квалификации;
- разрабатываемые программы должны быть устойчивыми к некомпетентному вмешательству, т.е. иметь соответствующую защиту, которая не допускает повреждения данной программы в случае случайного или преднамеренного воздействия.

Материальный баланс коксования										
Внимание! Заполнять можно только незакрашенные столбцы таблицы										
1. Исходные данные										
Наименование марки, ЦОФ	Процент участия	Кол-во (тыс.т)	Элементный анализ, %			Технический анализ, %				
			C <sup>daf</sup>	H <sup>daf</sup>	N <sup>daf</sup>	O <sup>daf</sup>	A <sup>d</sup>	S <sup>d</sup>	W <sub>P</sub>	W <sup>daf</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г										
2 Добропольская	1,01	53,5	82,9	5,5	1,7	7,9	10,2	1,35	10,2	33,4
3 Октябрьская	4,74	252	83,7	5,8	1,4	7,3	11,3	2,56	9,4	32,4
4 Комсомольская	2,35	125	83,8	5,7	1,5	7,1	9,8	0,5	8,5	33,5
5 Белореченская	4,70	250	80,9	5,6	1,8	9	10,1	1,25	9,8	31,2
6 Стахановская	2,07	110	83,1	5,8	1,4	8,3	9,2	1,48	10,1	34,2
1 Всего	14,86	790,50	82,69	5,7	1,6	8,0	10,3	1,6	9,5	32,5
ДКО+Ж										
13 Печерская	4,74	252	85,4	5,4	2,3	5,9	9,8	1,29	9,2	34,2
14 Кузнецкая	8,46	450	85,3	6	2,6	5,3	9,9	1,45	10,8	33,4
10 Всего	13,20	702,00	85,34	1,9	2,5	5,5	9,9	1,39	10,2	33,7
ДЖ										
12 Антоновская	6,62	352	84	6	2,8	6,8	9,8	1,29	9,2	34,2
19 Всего	6,62	352,00	84,0	6,0	2,8	6,8	9,8	1,29	9,2	34,2
Ж										
1 Киевская	2,35	125,2	86,1	5,4	1,7	4,4	10,2	1,35	10,2	33,4
2 Дзержинская	1,90	101	85,7	5,5	1,7	4,9	11,3	2,56	9,4	32,4
3 Радянська	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Рис. 1 Таблица исходных данных для расчёта материального баланса

Для проведения автоматизированных расчётов материального баланса коксования используется программа «Mat. balans», разработанная совместно ОАО «Запорожкокс» и УХИном, позволяющая по характеристикам поступающих углей и их количеству рассчитывать фактический марочный состав шихты, её технологические свойства и, с учетом параметров подготовки и коксования шихты, осуществлять прогноз выхода

основных продуктов коксования. При работе с программой оператору достаточно ввести в таблицу исходных данных характеристики поступающих (или планируемых к поставке) углей (рис. 1). Дальнейшие расчёты – процентное участие каждой марки в шихте, её состав, характеристики качества полученной шихты – происходят в автоматическом режиме (рис. 2).


2 Расчёт статей материального баланса									
Характеристика угольной шихты									
Таблица 2.1									
	%	Элементный состав, %					Технический анализ, %		
		$C^{def}$	$H^{def}$	$N^{def}$	$O^{def}$		$A^d$	$S^d$	$W^p$
7 Технический и элементный	100	87,27	5,41	1,82	5,50		8,70	1,44	10,10
8 состав угольной шихты									31,6
9									
10 2.1.1 Данные технического анализа пересчитываем на рабочую влагу:									
11									
12									
13									
14									
15 где $A^d$ , $S^d$ – зольность и сернистость в сухой угольной шихте, %									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215					</				

При необходимости анализа полученного расчёта компьютер выводит на экран монитора подробный её ход (рис. 2). Программа построена таким образом, чтобы исключить несанкционированный доступ. При попытке ввести данные в ячейки, запрещенные к доступу, программа блокируется и на экран выводится соответствующее сообщение. Кроме того, компьютер отслеживает правильность введения исходных данных и, в случае ошибки, также блокирует работу программы и выводит информацию об этом (рис. 3).

В конце расчёта на экран выводится итоговая таблица прогнозных значений выхода кокса и основных продуктов коксования. Для наглядности полученная информация может быть представлена в виде диаграммы (рис. 4).

Используя компьютер, можно проанализировать несколько вариантов состава и свойств исходной шихты и, используя известные эмпирические зависимости между показателями качества шихты и выходом основных продуктов коксования, например [2-4], определить выходы получаемых продуктов для различных составов шихт. На основании этого возможен выбор оптимального варианта ведения технологического процесса. Если известные зависимости неприменимы, то, проведя ряд активных или пассивных экспериментов и используя известные методики обработки опытных данных [5], можно получить зависимости типа «свойства исходного сырья – выхода продуктов» для исследованной области измерения характеристик шихты. Такая информация открывает прямой путь к оптимизации всего производственного процесса.

В качестве критерия оптимизации следует выбрать технико-экономические показатели, учитывающие получаемый положительный технический результат и затраты, необходимые для его достижения [6].



**Рис. 4 Итоговые данные по прогнозируемым выходам основных продуктов коксования**

Для планирования и обоснования производственных программ подразделений коксохимических предприятий Украины УХИном были разработаны «Методические рекомендации по планированию и учёту объёмов производства основных видов продукции коксохимических предприятий» (далее – «Методические рекомендации»)\* [4].

Методические рекомендации разработаны с учётом современных требований хозяйственного законодательства, отраслевой нормативно-технической документации, специфических особенностей коксохимического производства.

Разработанные «Методические рекомендации» установили единый методологический подход к формированию годовых и оперативных планов производства основных цехов коксохимического предприятия в

\* Методика разработана под руководством к.э.н. Котлярова Е.И.

натуральном (условно-натуральном) выражении.

Для облегчения работы персонала коксохимических предприятий с «Методическими рекомендациями» нами было разработано программное обеспечение, которое позволит упростить, облегчить и ускорить выполнение указанных расчётов.

Для того, чтобы пользователям было легче ориентироваться в электронных таблицах, их различным разделам была присвоена разная цветовая кодировка.

На каждый из переделов коксохимического производства отводится по два листа электронных таблиц Microsoft Excel различного формата. Первый лист представляет собой таблицы ввода исходных данных и вывода итогов расчётов. С его помощью возможен быстрый просмотр итогов расчёта практически сразу после ввода данных. Это позволяет быстро проанализировать несколько возможных вариантов исходных данных (значений технологических параметров, степени превращения реагентов и т. д.) и выбрать из них оптимальный (рис. 5).

14 Нормирование расхода материалов при очистке сточных вод на биохим установке (ввод исходных данных)			
14.1 Нормирование расхода купороса железного			
<b>Внимание!!! Заполнять следует только неотрашненные ячейки!</b>			
<b>Таблица 14.1.1 Исходные данные для расчета нормы расхода купороса железного</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Параметр</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Размерность</b>
1	Тип флотационной установки [1-импеллерная, 2-напорная флотация]		1
2	Содержание смол и масел в воде, поступающей на очистку	X <sub>жк</sub>	г/куб.м
3	Минимальная норма расхода железного купороса для обеспечения экологической потребности микроорганизмов в микрозлементах железа		г/куб.м
<b>Таблица 14.1.2 Итоговые данные по расходу купороса железного</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Параметр</b>	<b>Обозначение</b>	<b>Численное значение</b>
1	Норма расхода железного купороса на очистку сточных вод	N <sub>жк</sub>	г/куб.м
	<b>Норма выполняется</b>		40,0

**Рис. 5 Лист ввода-вывода исходных данных и итогов расчёта**

На втором листе приводится подробный расчёт, необходимый для проведения анализа различных составляющих норм расхода сырья и основных материалов (рис. 6).

Более сложным является расчёт производственной программы коксового цеха. При разработке компьютерной программы были использованы материалы нескольких разделов «Методических рекомендаций», что дало возможность получить прогноз не только выхода валового кокса, ресурсов коксового газа и химических продуктов коксования, но и выхода товарных классов кокса от валового.

Расчёт производственной программы коксового цеха состоит из следующих этапов:

- прогнозирование выхода валового кокса, ресурсов газа и химических продуктов;
- расчёт производственной мощности цеха;
- расчёт объёма производства валового кокса и его отдельных товарных фракций.

1	14.1 Нормирование расхода купороса железного
2	(расчет)
3	
4	14.1.9.1 Норма расхода железного купороса на очи для импеллерной установки
5	определяется по формуле:
6	
7	X <sub>жк</sub> =0,2X <sub>м</sub>
8	
9	где X <sub>жк</sub> – содержание смол и масел в воде, поступающей на
10	очистку, 200 г/куб.м
11	
12	H <sub>жк</sub> = 0,2 × 200 = 40 г/куб.м
13	
14	Данная величина принимается в качестве нормы расхода, поскольку она больше
15	минимально необходимого количества (25 г/куб.м), необходимого для обеспечения
16	животворительности бактерий

**Рис. 6 Вывод итоговых расчётов по переделу**

При расчёте производственной программы часть массива исходных данных можно брать либо из программы «Mat. Balans» (рис. 7), либо (чтобы не проводить каждый день пересчет) брать данные ЦЗЛ.

Таким образом, совместное использование программы «Mat. Balans» и программы определения расхода сырья и основных материалов, позволяет предварительно оценить результаты изменения сырьевой базы. Накопив достаточный массив данных и

получив соответствующие эмпирические зависимости, можно создать математическую модель, с помощью которой возможен анализ влияния изменений сырьевой базы и технологического режима коксования на объем выпуска товарной продукции. Прогноз работы можно делать как помесячно, так и на год (рис. 8).

Планирование расхода материалов для проведения ремонтных работ на коксовых батареях в соответствии с Методическими рекомендациями [7] выполняется либо по укрупнённым показателям либо с учётом конкретных объёмов работ (рис. 9). При этом пользователь программы имеет возможность выбирать вид материала: ортофосфорную кислоту, жидкое стекло или готовую торкрет-массу.

н	п/в	о	в	ч	н	о
				чи	но	знач
13	0/8					
17	1	Выход летучих веществ из сухой массы шихты				
18		планируемый	$\gamma_{\text{пл}}^{\text{д}}$	%	28	
19	2	Выход летучих веществ из сухой массы шихты	$\gamma_{\text{факт}}^{\text{д}}$	%	29	
20	3	Фактический	$N^{\text{д}}$	%	2	
21	4	Содержание серы в шихте	$S_{\text{ш}}^{\text{д}}$	%	1.42	
23	5	Коэффициент, учитывающий изменение выхода				
24	6	валового кокса при изменении выхода летучих	$K_{\text{вал}}$		0.635	
25	7	на 1 %				
26	8	Коэффициент, учитывающий изменение выхода	$K_1$		0.26	
27	9	коусового газа при изменении выхода летучих				
28	10	на 1 %				
29	11	Коэффициент, учитывающий изменение выхода	$K_2$		0.3	
30	12	каменноугольной смолы при изменении выхода				
31	13	летучих на 1 %	$K_3$		0.09	
32	14	Коэффициент, учитывающий изменение выхода				
33	15	сухого бензина при изменении выхода летучих	$K_{\text{бен}}$			
34	16	на 1 %				
35	17	Коэффициент, учитывающий степень перехода	$K_{\text{пер}}$		0.17	
36	18	шахты из исходного угля в аммиак				
37	19	Коэффициент, учитывающий степень перехода	$K_{\text{пер}}$		0.31	
38	20	серы из исходного угля в сероводород	$Y_{\text{сер}}$	мм	14	
39	21	Толщина пластиничного слоя				
40	22	Выход летучих веществ из сухой массы кокса	$\gamma_{\text{кок}}^{\text{д}}$	%	0.8	

Рис. 7 Таблица исходных данных для расчёта производственной программы коксового цеха

Для расчёта потребности в реактивах при планировании конкретного объёма работ учитываются следующие факторы:

- площадь дефектов кладки;
- глубина дефектов кладки;
- плотность торкрет-массы;

– потери торкрет-массы при её изготовлении и использовании.

В случае большого количества дефектов огнеупорной кладки следует учитывать количество материалов, необходимых для ликвидации каждого из них. В программе имеется ячейка стандартного расчёта расхода кислоты для проведения определенного объёма работ. При проведении нескольких видов ремонтных работ стандартная ячейка копируется, располагается за последней ячейкой предыдущего расчета, и в неё вводятся новые данные для следующего вида работ. При этом вновь образованная ячейка автоматически включается в общий расчёт. Перед стандартной ячейкой в программе имеется описание, как ею пользоваться, а сама ячейка выделена желтым цветом, чтобы облегчить оператору поиски границ копирования (рис. 9).



Пользователь может самостоятельно задавать вид материала, необходимого для проведения тех или иных ремонтных работ на различных коксовых батареях.

На последней странице располагаются итоговые таблицы, данные в которые заносятся автоматически по результатам выполненных расчетов. Итоговая страница, как и все остальные (кроме ячеек, предназначенных для ввода исходных

данных) защищена от постороннего вмешательства, поэтому произвольная корректировка данных в ней невозможна.

В качестве исходных данных для прогнозного расчёта расхода сырья и основных материалов можно использовать фактические показатели работ за предыдущий период, плановые показатели предстоящего периода, а также результаты расчеты по программе «Mat. Balans». В последнем случае выход программы «Mat. balans» соединяют с входом программы расчета расхода сырья и материалов.

Таблица 3.3.1 Исходные данные				
№ п/п	Параметр	Размер- ность	Обозна- чение	Численное значение
<b>Характеристика дефектов, устранимых при каждом виде работ</b>				
1	Площадь дефектов щадки	кв.м.	S	0,5
2	Глубина дефектов щадки	мм	b	10
3	Плотность торкрет-массы	т/куб.м.	p	1,35
4	Массовая доля кислоты в торкрет-массе		W1	0,62
5	Массовая доля кислоты в техничес-ком продукте		W2	0,95
6	Коэффициент, учитывающий потери торкрет-массы при её приготовлении и использовании (рекомендуемое значение 1,3 - 1,6)		K	1,35 0,000646
7	Площадь дефектов щадки	кв.м.	S	1
8	Глубина дефектов щадки	мм	b	15
9	Плотность торкрет-массы	т/куб.м.	p	1,35
10	Массовая доля кислоты в торкрет-массе		W1	0,62
11	Массовая доля кислоты в техничес-ком продукте		W2	0,85
12	Коэффициент, учитывающий потери торкрет-массы при её приготовлении и использовании (рекомендуемое значение 1,3 - 1,6)		K	1,35 0,001945

**Рис. 9 Расчёт потребности в материалах при планировании объёмов ремонта коксовых батарей**

### Выводы

Таким образом, разработанная нами автоматизированная система расчёта с использованием компьютерной техники даёт возможность оперативно произвести расчёт норм расхода сырья и материалов, прогнозировать выход основных продуктов коксования. Исследование взаимосвязи этих показателей с составами угольных шихт и технологическими параметрами производства является предпосылкой для оптимизации работы коксохимического предприятия.

### Библиографический список

1. Винер Н. Мое отношение к кибернетике: ее прошлое и будущее. – М.: Советское радио, 1963. – 61 с.
2. Вирозуб И.В., Лейбович Р.Е., Ивницкая Н.С. и др. Расчеты коксовых печей и процессов коксования с применением ЭВМ. – М.: Металлургия, 1989. – 348 с.
3. Телешев Ю.В., Кауфман С.И., Шептювицкий М.С. и др. Составление материального баланса процесса коксования // Кокс и химия. – 1997. – №1. – С. 19-25.
4. Инструкция по разработке норм расхода сырья и материалов на производство продукции (переработку сырья, выполнение работ) на коксохимических предприятиях. УНПА «УКРКОКС». Днепропетровск – Харьков, 2003.
5. Инструкция по планированию объемов производства. УХИН, Харьков, 2001.
6. Телешев Ю.В., Обертенев В.Н., Олейников В.В. и др. Разработка и реализация технико-экономической модели выхода продуктов коксования // Кокс и химия. – 1997 – №7. – С. 36-39.
7. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. – М.: Наука, 1976. – 390 с.
8. Байбурин В.Б., Кутенков Р.Н., Умнов Г.А. Методы планируемого эксперимента и их применение. ЦНИИ «Электроника». Обзоры по электронной технике. Вып. 5 (302). – М.: 1975 – 134 с.
9. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных. Пер. с англ. – М.: Мир, 1980. – 610 с.
10. Журавский А.А., Торянник Э.И., Крышень И.Г. и др. Автоматическое построение математической модели функционирования объекта // Кокс и химия. – 2000. – №3. – С. 22-28.

Рукопись поступила в редакцию 30.09.2008