

## Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ-15

Л. А. Сосновський, кандидат технічних наук

О. В. Власова, кандидат технічних наук

М. Є. Головкова

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

*Досліджено можливість переробки частини порошкових відходів сталі ШХ15 в чавунні зливки спіканням порошкових сумішей, що містять більш, ніж 2 % по масі графіту в стані утруски або утрамбування. Встановлено можливість перетворення на леговані чавуни сумішей, що містять крім ШХ15 відходи залізних порошків і феросплавів.*

Найбільший об'єм серед промислових відходів займають порошкові відходи виробництва підшипників. Одним з технологічних варіантів їх утилізації є включення порошкових відходів сталі ШХ15 в традиційну технологію масового виробництва сталевих виробів з розпорошеного залізного порошку. Очевидно, що частина таких відходів не може бути утилізована подібним чином, насамперед, через наявність у них абразивних домішок, що утруднюють проведення процесів пресування і твердофазного спікання. В роботі [1] показано можливість успішного використання спресованих і спечених порошкових шліфувальних відходів, що містять абразиви, така технологія є обмеженою і відповідно, неприйнятною для утилізації всього об'єму шліфувальних відходів. Враховуючи наявність частинок абразиву, а також низьку ущільнюваність невідпалених порошків сталі ШХ15 [2], можна вважати, що більш прийнятним може виявитися інший процес утилізації – рідкофазне спікання таких відходів ущільнених утрускою або утрамбуванням.

Метою цієї роботи є дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ15 їх спіканням на повітрі в досить щільний чавунний скрап, який може бути підданий переплаву з мінімальними втратами на угар. Такий скрап має закриту пористість, тобто, окислюється зі швидкістю, близькою до швидкості окислення компактного матеріалу.

В якості вихідного матеріалу використовували сухий порошок (шлам) сталі ШХ15, що має за даними ситового аналізу 47 % по масі фракцію 40 – 50 мкм. За даними хімічного аналізу після відпалу при температурі 900 °С протягом 1 години він містить (% по масі): Cr – 1,5, C<sub>загальн.</sub> – 1,27, O<sub>2</sub> – 4,62. Використовували також відсів порошку заліза марки ПЖР 3.200.28 дисперсністю ~ 100 мкм, графіт марки ГСМ-1, мідь марки ПМС1 та порошок вуглецевого залізо-марганцю марки ФМн78А.

## Технічна інформація

Спикання сумішей проводили на повітрі в сталевому тиглі з кришкою, який розміщали у сталевому контейнері з кришкою (подвійну упаковку). Для захисту від окиснення проміжок між тиглем і контейнером ізолювали захисною засипкою складу (% по масі): прожарений пісок – 98, графіт – 2, так щоб контейнер був нею заповнений по горловину. Для видалення повітря з об'єму контейнера при нагріванні на його дно, перед упаковкою, поміщали парафін. Частину досліджуваних сумішей готували з використанням лярду – добавки, що сприяє більш рівномірному змішуванню компонентів суміші, яка при випаровуванні також створює відновну газову фазу.

В роботі були приготовлені та досліджені суміші різного складу (табл. 1), зокрема з міддю, що дозволяє проводити спикання в присутності рідкої фази і отримувати щільний матеріал. Суміші спікали протягом 1 години при температурах 1100 – 1200 °С. Отримані значення щільності і пористості представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Склад, щільність і пористість спечених сумішей

Суміш (% по масі)	Температура спікання протягом 1 год, °С	Щільність, г/см <sup>3</sup>	Пористість, %
ШХ15 – 94,4, графіт – 2,0, мідь – 3,0, лярд – 0,6	1100 °С	3,03	56
	1150 °С	3,32	52
	1200 °С	4,46	35
ШХ15 – 96,0, графіт – 3,5, лярд – 0,5	1100 °С з підйомом до 1200 °С	6	–
ШХ15 – 96,0, графіт – 3,0, лярд – 1,0	1200 °С	5,75 – 7,1	–
ШХ15 – 95,0, графіт – 5,0	–	0,79*	89*
		1,27**	82**
		1,54***	78***
	1100 °С, протягом 1,5 годин	3,5**	50**
		4,1***	41**
Примітка: * – щільність в стані вільної насипки, ** – після утруски, *** – після уграмбовки			

Встановлено, що додавання міді при недостатньому вмісті графіту не дозволяє реалізувати рідкофазне спікання до високої щільності навіть при температурі спікання 1200 °С і, отже, необхідні добавки графіту ближчі до вмісту вуглецю, які є в евтектиці Fe – Fe<sub>3</sub>C. Додавання графіту до 5 % по масі активує процес твердофазного спікання при температурі 1100 °С.

Встановлено, що в процесі нагріву утворюється переважно піночавун з нерівномірно розподіленими порами.

## Технічна інформація

З метою визначення можливості спільної утилізації відходів сталі ШХ15, заліза і феросплавів були приготовані суміші з різною ущільнюватістю (табл. 2), які пресували при тиску 700 МПа в роз'ємній пресформі. Пресовки спікали на повітрі при температурі 1200 °С протягом 1 години та різних засипках: прожарений глинозем  $Al_2O_3$  або крупка фтористого кальцію  $CaF_2$ . Значення щільності і твердості спечених зразків наведено в табл. 2.

Таблиця 2


Склад, щільність і твердість зразків, спресованих і спечених в засипці при температурі 1200 °С протягом 1 години

Властивості зразків	Номер і склад суміші (% по масі)		
	1	2	3
	ШХ15 – 95,0 графіт – 5,0	Fe – 90, Fe – Mn – 5,0, графіт – 5,0	Суміші 1 і 2 в співвідношенні 1/1
Щільність неспечених зразків, г/см <sup>3</sup>	4,37	6,27	5,29
Пористість неспечених зразків, %	37,23	9,43	23,8
Щільність спечених у $Al_2O_3$ зразків, г/см <sup>3</sup>	7,24	7,39	7,38
Твердість спечених у $Al_2O_3$ зразків, HRC	55	56	56
Щільність спечених у $CaF_2$ зразків, г/см <sup>3</sup>	7,23	7,46	7,34
Твердість спечених у $CaF_2$ зразків, HRC	55	58	58


В результаті спікання циліндричні зразки оплавляються. Було встановлено, що обидві використані засипки не змочуються утвореними при спіканні зразків розплавами.

З метою моделювання системи шлам ШХ15 – абразив була приготована суміш складу (% по масі): ШХ15 – 94,0, графіт – 5,0,  $Al_2O_3$  – 1,0, яку спікали при температурі 1200 °С протягом 1 години. Щільність спечених в присутності рідкої фази зливків складала ~ 7,2 г/см<sup>3</sup>. Було встановлено, що частинки  $Al_2O_3$  концентруються в верхній частині зливка.


На рисунку представлена мікроструктура зразків, отриманих спіканням при температурі 1200 °С протягом 1 години із сумішей порошку сталі ШХ15 з 2 – 5 % (по масі) графіту і характер розподілу хрому в залежності від вмісту в них вуглецю. Вони свідчать про те, що при вмісті вуглецю, характерному для сталі, реалізується рівномірний розподіл хрому (рисунки а, г) і, відповідно, перехід в область доевтектичного і заевтектичного чавуну супроводжується утворенням евтектики, що призводить до нерівномірності розподілу хрому (рисунки б, в, д, е) [3].




а




г




б



д



в



е

Мікроструктура зразків і характер розподілу в них хрому, що містять різну вихідну кількість графіту (% по масі): а, г – 2, б, д – 3, в, е – 5.

Можливість поєднаного використання відходів порошків була додатково перевірена на суміші: ШХ15, відсів порошку заліза, що утворюється при виробництві порошку ПЖР 3.200.28, і порошок вуглецевого феромарганцю марки ФМн78А крупністю менше 100 мкм. Щільність пресовок, отриманих при тиску 700 МПа, становила  $\sim 5,1 \text{ г/см}^3$ , а після спікання при температурі 1100 °С протягом 1 і 2 годин  $\sim 5,8$ ,  $\sim 6,1 \text{ г/см}^3$  відповідно. Спікання при температурі 1200 °С протягом 1 години в засипках  $\text{Al}_2\text{O}_3$  або  $\text{CaF}_2$  призвело до оплавлення зразків і підвищення їх щільності

до  $\sim 7,1$  г/см<sup>3</sup>. Твердість отриманого матеріалу склала 57 HRC. Додавання до цієї суміші 1 % (по масі) порошку скла не внесло помітних змін в результаті спікання зразків.

Проведене дослідження показало можливість утилізації порошкових відходів сталі ШХ15 з перетворенням їх у чавун при спіканні в печах з повітряною атмосферою без використання пресування – у стані утруски або утрамбовки.

При температурах спікання вище евтектичної точки сумішей порошкових відходів ШХ15 при вмісті графіту 3 – 5 % (по масі) протікає рідкофазне спікання з утворенням зливків чавуну з щільністю більше 5,5 г/см<sup>3</sup>. Утворення зливків чавуну можливе і за наявності в суміші порошоків абразиву і спеціально введених легуючих добавок. Отримані дані свідчать про можливість переробки частини відходів ШХ15 (крупних порошоків, відходів абразивів) у чавунний скрап, який може бути використаний при виплавці легованих чавунів і сталей.

## Література

1. Зозуля В.Д. Применение шлифовальных металлоабразивных отходов в порошковой металлургии // Порошк. металлургия. – 1988. – 3. – С. 95 – 99.
2. Падалко О.В., Левинский Ю.В. Получение порошков из отходов машиностроительных и металлургических производств // Итоги науки и техники. Порошк. металлургия. – М.: ВИНТИ, 1989. – 3. – С. 3 – 66.
3. Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1986. – 543 с.

Одержано 15.10.14

**Л. А. Сосновський, О. В. Власова, М. Е. Головкова**

### **Исследование процессов утилизации порошковых отходов стали ШХ15**

#### **Резюме**

Исследована возможность переработки части порошковых отходов стали ШХ15 в чугунные слитки спеканием порошковых смесей после утряски или утрамбовки, которые содержат более 2 % (по массе) графита. Установлена возможность передела на легированные чугуны смесей, содержащих, кроме ШХ15, отходы железных порошков и ферросплавов.

**L. A. Sosnovsky, O. V. Vlasova, M. E. Golovkova**

### **The study of processes of recycling waste steel powder ШХ15**

#### **Summary**

The possibility of recycling of the waste powder steel ШХ15 to iron ingots by sintering of powder mixtures after a tap or compaction, which contain more than 2 % by weight of graphite. The possibility of remelting to the alloy cast iron containing mixtures, except ШХ15 of waste iron powders and ferro-alloys.