УДК 624.014:620.193

## Методика определения технологической безопасности пролетных строений транспортерных галерей

<sup>1</sup>Колесниченко С.В., к.т.н., <sup>2</sup>Сулима Ю.Г.,

 $^1$ Донбасский центр технологической безопасности Укр<br/>НИИПСК им. В.Н. Шимановского, Украина  $^2$ Днепропетровский комплексный отдел, Украина

**Анотація.** Розглядається методика технологічної безпеки прогонових будов транспортерних галерей. Надані експериментальні дослідження і результати на динамічні навантаження для транспортерних галерей.

**Аннотация.** Рассматривается методика технологической безопасности пролетных строений транспортерных галерей. Представлены экспериментальные исследования и результаты на динамические нагрузки для транспортерных галерей.

**Abstract.** The method is considered to provide technological safety of conveyor galleries' framework. Experimental investigation results are presented concerning dynamic loads for conveyor galleries.

**Ключевые слова:** пролетные строения, транспортерные галереи, динамические нагрузки, методика безопасности.

Основной задачей технологической безопасности является сохранение или улучшение эксплуатационных свойств конструкций зданий, сооружений и инженерных сетей при их эксплуатации, а также во время модернизации, техническом переоснащении и реконструкции. Технологическая безопасность является частной составляющей безопасности предприятия (наряду с экономической, финансовой, экологической и т.д.) и характеризует систему мер для сохранения допустимого уровня его функционирования в условиях исчерпания строительными конструкциями и инженерными сетями своего нормативного ресурса.

Технологическая безопасность требует процессного подхода, который заключается в создании организационно-технических средств, основанных, прежде всего, на стремлении руководства предприятия системно реализовывать принципы управления качеством и надежностью продукции. Надежность объекта должна быть рассчитана на всех стадиях его жизненного цикла и соответствующих этим стадиям этапах видов работ. Необходимость расчета надежности, цели и задачи, номенклатуру рассчитываемых показателей, сроки и порядок оформления результатов устанавливают в программе обеспечения надежности (ПОН). В свою очередь, ПОН должна базироваться не только на проектных или предварительных теоретических расчетах, но и на результатах натурных

испытаний конструкций, которые выполняются для уточнения реального поведения здания (сооружения) с целью прогнозирования его дальнейшей работы и проведения технического перевооружения.

Транспортерные галереи являются ответственными сооружениями предприятий горно-металлургического комплекса, обеспечивающими неразрывность технологических функций предприятия. Выход из строя галереи, часто имеющий длительный характер, может нанести серьезный экономический ущерб. Для предприятий горно-металлургического комплекса транспортерные галереи являются основными сооружениями технологического процесса, но в то же время на сегодняшний день они одни из самых аварийноопасных сооружений в связи со значительной изношенностью конструкций и используемого в них технологического оборудования.

Особенностью галерей является их работа на динамические нагрузки, которые возникают при работе транспортеров во время транспортирования технологических продуктов. Динамические нагрузки, генерируемые ленточными конвейерами, передаются через стойки-опоры станины конвейера непосредственно на поддерживающие конструкции пролетного строения и вызывают их колебания в вертикальной плоскости. При этом возможны как изгибные, так и крутильные колебания пролетного строения, которые необходимо учитывать при расчете сооружения на динамические воздействия. Важной задачей является определение возможного резонанса сооружения при совпадении частот собственных и вынужденных колебаний во время работы транспортера галереи.

Несмотря на достаточно известные методы расчета галерей [1, 2, 4], выполнение динамического расчета таких сооружений является достаточно сложной задачей, требующей не только специальной подготовки, но и значительных временных ресурсов. Даже использование уже ставших традиционными программных комплексов типа SCAD тоже не всегда является выходом из положения. Остаются те же проблемы профессиональной подготовки, правильного понимания задачи расчета, умения достаточно точно детализировать расчетную схему и приложить все эквивалентные сосредоточенные массы. Но и это не всегда дает ожидаемые результаты, так как определение форм и частот вынужденных колебаний может быть затруднено, в случае, когда возбуждающая нагрузка (двигатели привода транспортера) находятся за пределами сооружения.

Выходом из создавшейся ситуации может быть проведение не только теоретических, но и экспериментальных исследований таких сооружений для выполнения ПОН и анализа возможной работы при ремонте или замене технологического оборудования (ленточных транспортеров). В

специальных исследованиях [3] рекомендуется в процессе проведения работ по диагностике составлять специальный динамический паспорт для такого типа сооружений.

В качестве примера, подтверждающего необходимость выполнения таких работ, можно привести некоторые результаты виброиспытаний транспортерной галереи под транспортеры УЗ и У4 Макеевского коксохимиического завода. В данной публикации не ставилась задача отразить все особенности работы именно этого сооружения, а проиллюстрировать проблему обеспечения достоверных результатов реального поведения сооружения при воздействии эксплуатационных нагрузок.

Галерея представляет собой шестипролетное сооружение. Установлены два транспортера, работающие как раздельно, так и совместно. Общая длина галереи — 97,72 метра, высота транспортирования продукта — 35 метров. Общий вид галереи представлен на рис. 1.




Рис. 1. Общий вид расчетной схемы транспортерной галереи У3-У4

На первом этапе был проведен динамический расчет галереи как единой системы на действие вертикальных нагрузок: без транспортируемого продукта — собственные колебания, с одним и двумя работающими транспортерами. Расчет производился с помощью программного комплекса SCAD по пространственной расчетной схеме. В результате расчета были определены первые три формы собственных колебаний при транспортировке груза по двум транспортерам одновременно:

первая форма собственных колебаний (частота 0,267 Гц) сооружения соответствовала поступательному движению 4-го и 5-го пролетов галереи в плоскости сооружения;

- вторая форма собственных колебаний (частота 0,287 Гц) соответствовала поступательному движению части сооружения преимущественно с 1-го по 3-й пролеты из плоскости ферм;
- третья форма собственных колебаний (частота 0,497 Гц) соответствовала движению по синусоиде части сооружения преимущественно 4-го и 5-го пролетов из плоскости ферм.

Учитывая сложность сооружения, было проведено членение его на отдельные независимые блоки. После этого для каждого из блоков также были проведены расчеты на динамические воздействия. Так, например, для шестого пролета (30,537 м) были получены следующие формы трех низших форм собственных колебаний (груз находится на двух транспортерах):

- первая форма собственных колебаний (частота 1,032 Гц) сооружения соответствовала поступательному движению пролета галереи из плоскости сооружения;
- вторая форма собственных колебаний (частота 1,9897 Гц) соответствовала движению по синусоиде в плоскости пролета галереи;
- третья форма собственных колебаний (частота 2,16 Гц) соответствовала изгибно-крутильной форме в плоскости пролета.

Как видно, результаты теоретических расчетов имеют принципиальные отличия и по значениям, и по форме колебаний. Аналогичное несоответствие между расчетом сооружения как единого целого и его отдельных частей было выявлено и для других пролетов. Таким образом, открытым остается вопрос: какие результаты теоретических расчетов являются правильными и соответствуют ли они реальному поведению сооружения.

Были проведены динамические испытания галереи с помощью анализатора спектра вибрации 795 М. Производилось измерение параметров: виброперемещение, виброскорость и виброускорение. Вибрационные данные собирались с помощью датчика, установленного на магните. При этом была использована функция взвешивания Ханнига, спектр БПФ вычислялся при разрешении 1600 линий в частотном диапазоне 2÷10000 Гц и динамическом диапазоне СКЗ 0,01÷500 м/с². Погрешность определения амплитуды гармонической составляющей спектра не более 1,5 дБ.

Данные сохранялись в памяти прибора, а затем обрабатывались на персональном компьютере с помощью программы КонСпект (версия БД 3.6). Испытания проводились для четвертого, пятого и шестого пролетов галереи при следующих режимах работы транспортера:

- транспортеры выключены;
- работает один транспортер;
- работают оба транспортера.

При этом измерения проводились в двух точках: на опоре и посередине каждого пролета. Датчики устанавливались в плоскости и из плоскости несущих ферм галереи. Каждое измерение выполнялось двух видов: спектральный анализ сигнала вибрации — частотная область (производилось определение амплитудно-частотных характеристик — АЧХ) и анализ формы сигнала вибрации — временная область.

Экспериментальные значения частот собственных колебаний в плоскости и из плоскости сооружения серьезно не отличались и составили приблизительно (2,15÷2,53) Гц (первая форма). Как видно, существует серьезное расхождение с теоретическими расчетами, что можно объяснить неучетом в расчетной схеме отдельных сосредоточенных масс кровли, конструкций пола и стоек-опор с роликоопорами транспортеров.

АЧХ для шестого пролета при двух работающих транспортерах (в плоскости и из плоскости сооружения) показаны на рис. 2 а,б,в. При этом проводился анализ формы сигнала вибрации для возможного определения резонансов и определение АЧХ.

Данные эксперимента, представляющие реальные значения форм собственных колебаний галереи, отличаются от теоретических значений.




Рис. 2a. Анализ формы сигнала вибрации пролетной части при работе одного транспортера




Рис. 2б. Анализ АЧХ из плоскости фермы посередине пролета галереи при работе одного транспортера (частота первой формы – 55,7  $\Gamma$ ц, второй – 88,2  $\Gamma$ ц, третьей – 157,9 $\Gamma$ ц)




Рис. 2в. Анализ АЧХ в плоскости фермы на опоре галереи при работе одного транспортера (частота первой формы – 51,1  $\Gamma$ ц, второй – 92,8  $\Gamma$ ц, третьей – 106,8 $\Gamma$ ц)

## Выводы

1. Результаты теоретических расчетов на динамические нагрузки для транспортерных галерей могут рассматриваться как предварительная информация для выбора их конструктивной схемы и технологического оборудования.